



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального
района Красноармейский
по социальным вопросам
О.А.Воробьева
«24» декабря 2011 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района Красноармейский Самарской области д/с «Колобок»
- 1.2. Адрес объекта 446150, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, д. 3А
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 913,6 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5400 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Кировский муниципального района Красноармейский Самарской области, ГБОУ СОШ пос. Кировский
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446150, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, пос. Кировский, ул. Школьная, д. 24А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
не имеется
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ не имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____ нет _____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | - |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - |
| 4 | с нарушениями зрения | - |
| 5 | с нарушениями слуха | - |
| 6 | с нарушениями умственного развития | - |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С, У) | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (С, У) | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ –И (С,У) | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (С,У) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (С,У) | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (С,У) | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект социальной инфраструктуры структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос.Кировский муниципального района Красноармейский Самарской области д/с «Колобок» доступен для категорий инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. Необходимо адаптировать вход в здание, санитарно-гигиенические помещения, систему информации на объекте, пути движения к объекту путем применения индивидуальных решений с ТСР.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСП; |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСП; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСП; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСП; |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСП; |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСП; |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСП; |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 2 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 4 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 2 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 2 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы Евгений Васильевич Киселев И. В. Киселев
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Сергей Сергеевич Давыдов С. С. Давыдов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Давыдов Сергей Сергеевич Д. С. Давыдов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте Евгений Васильевич Киселев И. В. Киселев
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол
№ ___)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

_____ структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района
Красноармейский Самарской области д/с «Колобок», 446150, Самарская область,
м.р. Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, 3А _____

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | Имеются перепады высоты дорожек | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР; |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Не ровная поверхность дорожек | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР; |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР; |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР; |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | | Нет дорожного знака, обозначения | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР; |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) на территорию | ДП - В | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Путь (пути) движения на территории | ДП - В | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Лестница (наружная) | ДЧ – И (С, У) | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Пандус (наружный) | нет | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Автостоянка и парковка | ДЧ – И (С, У) | | | индивидуальное решение с ТСР; |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на вход на территорию имеются перепады по высоте, путь движения на территории имеет не ровную поверхность дорожки, пандус (наружный) не имеется, парковка не имеет знака.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от « ___ » _____ 20__ г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района
Красноармейский Самарской области д/с «Колобок», 446150, Самарская область,
м.р. Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, 3А
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Деревянная | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСП; |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | | К,О | | индивидуальное решение с ТСП; |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Имеет порог с перепадом по высоте | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСП; |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСП; |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСП; |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Лестница (наружная) | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСП; |

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|-------------------------------|
| Пандус (наружный) | нет | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Входная площадка (перед дверью) | ДЧ – И | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Дверь (входная) | ДЧ – И | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Тамбур | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР; |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района
Красноармейский Самарской области д/с «Колобок», 446150, Самарская область,
м.р. Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, 3А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Имеются пороги | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | К,О,Г | | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | К,О,Г | | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.5 | Дверь | есть | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Лестница (внутри здания) | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Пандус (внутри здания) | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Лифт пассажирский (или подъемник) | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Дверь | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР; |
| Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района
Красноармейский Самарской области д/с «Колобок», 446150, Самарская область,
м.р. Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, 3А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | | К,О,С,Г,У | | индивидуальное решение с ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|------------------------------|
| Кабинетная форма обслуживания | ДЧ-И | | | индивидуальное решение с ТСР |
| Зальная форма обслуживания | ДЧ-И | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района
Красноармейский Самарской области д/с «Колобок», 446150, Самарская область,
м.р. Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, 3А**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района
Красноармейский Самарской области д/с «Колобок», 446150, Самарская область,
м.р. Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, 3А
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Туалетная комната | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Кировский муниципального района
Красноармейский Самарской области д/с «Колобок», 446150, Самарская область,
м.р. Красноармейский, пос. Кировский, ул. Молодежная, 3А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСП |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСП |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | К, О, С, Г, У | | индивидуальное решение с ТСП |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Визуальные средства | ДЧ -И | | | Индивидуальное решение с ТСП |
| Акустические средства | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСП |
| Тактильные средства | ДЧ - И | | | индивидуальное решение с ТСП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

